

Udslip af spildevand fra pumpestation

Vi har den 6. april 2015 konstateret, at én af vores pumpestationer i Gørløse har lækket urensset spildevand.

Da vi blev vidende om uheldet, tog vi straks hånd om problemet. Vi fik slukket for pumpestationen og udbedret fejlen, så nu kører pumpestationen igen normalt.

Vi kender endnu ikke til konsekvenserne af lækket. Der er blevet taget vandprøver, som nu skal analyseres, og Hillerød Kommunes miljøafdeling skal i dag den 7. april 2015 vurdere omfanget af skaderne efter udslippet.

”Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, når sådan noget sker, men vi kan se, at vores beredskab fungerer, når der sker et læk. Det ændrer naturligvis ikke ved, at der er udledt urensset spildevand. Vi vil nu tage hånd om de konsekvenser, der måtte være,” siger Søren Støvring, der er administrerende direktør i Hillerød Forsyning.

Yderligere oplysninger:

Søren Støvring, administrerende direktør, Hillerød Forsyning, 25 65 59 00

Trine Lindhardt, kommunikationsmedarbejder, Hillerød Forsyning, 48 23 10 92, trli@hfors.dk

